

Urządzenia obsługiwane przez personel¹

Nazwa / model urządzenia	Nazwa skanera lub nazwy i funkcje sensorów	Kategoria urządzenia	Producent	Firmware	Plik waluty	Opis funkcjonalny / Obsługiwane emisje	Sortowanie według jakości obiegowej (TAK / NIE)	Data testu
JL305	UV, IR, MG, THD, CISx3	BPM	Julong Co., Ltd.	PL3051601	PLV305.16.01	1994, 2012, 2015, 2016	TAK	08.02.2018
JL206F	UV, IR, MG, THD, CISx2	BPM	Julong Co., Ltd.	PL206F1601	PLV206F.16.01	1994, 2012, 2015, 2016	TAK	08.02.2018
JL303	UV, IR, MG, THD, CISx3	BPM	Julong Co., Ltd.	PL3031601	PLV303.16.01	1994, 2012, 2015, 2016	TAK	08.02.2018
BellCount S515	MG, UV, CISx2, 3D	BAM	BellCon Denmark	C-23	V3.007_S1.001	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	08.02.2018
GFR-220EU	UV, IR, MG,	BAM	Glory Global Solutions	A030	nd	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	08.02.2018
Ntegra	UV, IR, FL, CIS	BAM	Glory Global Solutions	5.10.66 5.10.14	PLN 1.9	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	22.02.2018
iH110	MG, UV, T&R, FL, IRT, CISx2, full color	BAM	Hitachi Terminal Solutions Korea Co., Ltd	Software 0.1,2	v. 003	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	22.02.2018
SC 8100	CIS, UV, MG, IR	BAM	Scan Coin AB	W01NE 001.128	PLN 000.109	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	22.02.2018
iH110 F	MG, UV, T&R, FL, IRT, CISx2, full color	BPM	Hitachi Terminal Solutions Korea Co., Ltd	Software 0.1,2	v. 003	1994, 2012, 2015, 2016	TAK	05.04.2018
CPS X Range 3200 CPS X Range X3500 CPS X Range X4200/4500 CPS X Range X5500 CPS X Range X6500 CPS X Range X7500 CPS X Range X9500	UV, IR, FL	BPM	Cash Processing Solutions Ltd	44.01.716.30.0B(17/02/20)28 44.D1.07.05(17/12/12)01 01.01.00.00(17/08/08)60	01.19.00.00.(16/01/21)02	1994, 2012, 2015, 2016	TAK	05.04.2018

¹ Opublikowane wyniki testów nie stanowią bezpośredniej ani domniemanej rekomendacji ze strony NBP, zalecającej osobom trzecim stosowanie lub niestosowanie przetestowanych urządzeń do obsługi banknotów.

Nazwa / model urządzenia	Nazwa skanera lub nazwy i funkcje sensorów	Kategoria urządzenia	Producent	Firmware	Plik waluty	Opis funkcjonalny / Obsługiwane emisje	Sortowanie według jakości obiegowej (TAK / NIE)	Data testu
iHunter 2600 OLD	IR, UV, FL, MG, CIS	BAM	Hitachi Terminal Solutions Korea Co., Ltd	VER.V45.4	nd	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	05.04.2018
iHunter 2600 CDM	IR, UV, FL, MG, CIS	BAM	Hitachi Terminal Solutions Korea Co., Ltd	VER.V45.4	nd	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	05.04.2018
Micro Banknote Reader M1.01	-	BAM	Habeco	PLN_26.TMP	nd	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	05.04.2018
ST-150	CIS, IR CIS, MG, UV	BAM	SEETECH CO.,LTD.	1.1.6/R161108	T10	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	05.04.2018
iSniper ST-2000	IR, MG, UV	BAM	SEETECH CO.,LTD.	03.10 v0430 1026T1_1A	nd	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	05.04.2018
BPS C1	IR, MG, UV, IMAGE,	BPM	Giesecke+Devrient Currency Technology GmbH	002.062	F02.019	1994, 2012, 2015, 2016	TAK	12.04.2018
BPS C2	UV, MG, CISx2, IR, Tape	BPM	Giesecke+Devrient Currency Technology GmbH	00.25.06.01	10.00.000	1994, 2012, 2015, 2016	TAK	26.04.2018
EB-310i	DD, IR, UV, MG	BAM	e-Banking Tech. Co., Ltd	nd	nd	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	16.04.2018
MSD-1000	UV, MG, CISx2, IR, FL, MT	BAM	Myoung Sung Banking Machines Korea południowa	1.09	1.25	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	16.04.2018
MSB-500	MG, UV, SD/CIS, IR	BAM	Myoung Sung Banking Machines Korea południowa	nd	nd	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	16.04.2018

Nazwa / model urządzenia	Nazwa skanera lub nazwy i funkcje sensorów	Kategoria urządzenia	Producent	Firmware	Plik waluty	Opis funkcjonalny / Obsługiwane emisje	Sortowanie według jakości obiegowej (TAK / NIE)	Data testu
MSD T-mini	MG, MT, UV, FL, CIS, IR	BAM	Myoung Sung Banking Machines Korea południowa	17.04.1707	Ir. 0Cb3.	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	16.04.2018
LB 1000 B	DD, IR, UV, MG	BAM	Bill Counter	nd	nd	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	24.04.2018
Barrel SB-9 Barrel SB-900 Barrel SB-906	UV, IR, MG, CIS	BAM	Hyundai MIB International CO. Ltd.	01.31	01.31	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	26.04.2018
Barrel SB-7 Barrel-700 Barrel-701 Barrel-702 Barrel-703 Barrel-704 Barrel-715	UV, IR, MG	BAM	Hyundai MIB International CO. Ltd.	01.50	01.50	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	26.04.2018
Barrel SB-7 Barrel-700 Barrel-701 Barrel-702 Barrel-703 Barrel-704 Barrel-715	UV, IR, MG	BAM	Hyundai MIB International CO. Ltd.	01.40	01.40	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	26.04.2018
Barrel NC-6500 BEAM	UV,IR, MG, CISx2, IMAGE	BPM	Masrerwork Automodule	002.011	PLN 002.009	1994, 2012, 2015, 2016	TAK	26.04.2018
Barrel NC-7100 KUAN	UV,IR, MG, CISx2, IMAGE, TAPE	BPM	Masrerwork Automodule	002.062	002.025	1994, 2012, 2015, 2016	TAK	26.04.2018

Nazwa / model urządzenia	Nazwa skanera lub nazwy i funkcje sensorów	Kategoria urządzenia	Producent	Firmware	Plik waluty	Opis funkcjonalny / Obsługiwane emisje	Sortowanie według jakości obiegowej (TAK / NIE)	Data testu
Barrel NC-8500	UV,IR, MG, CISx2, IMAGE, TAPE	BPM	Masrerwork Automodule	001.038	002.021	1994, 2012, 2015, 2016	TAK	26.04.2018
Barrel EP-100 Barrel EP-103 Barrel EP-105 Barrel EP-108 Barrel EP-110	UV, IR, MG, CIS	BAM	TBM CO., LTD.	1.1.0	1.1.0	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	26.04.2018
XC-155W	DD, UV, MG, IR	BAM	e-Banking Tech. Co., Ltd	EB-3	nd	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	08.05.2018
XC-160V	3D, UV, MG, RGB, IR	BAM	e-Banking Tech. Co., Ltd	V 0.3.5	V 0.7	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	08.05.2018
XC-180V	MG, MT, IR, FL, CIS, UV	BAM	e-Banking Tech. Co., Ltd	V 0.5.0	V 0.3	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	08.05.2018
XC-200R EB-20	MG, MT, IR, FL, CIS, UV	BAM	e-Banking Tech. Co., Ltd	V 0.1.1R. V 1.2.0-B-S	V 0.1	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	08.05.2018
N-8	RGB, IR UV, MG	BAM	e-Banking Tech. Co., Ltd	C40-2	nd	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	09.05.2018
N-9	CISx2, IR, UV, MG	BAM	e-Banking Tech. Co., Ltd	V2.037	V3.007_S1.001	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	09.05.2018
UW 600 EUD UW 500 EUD	HVD 100	BPM	Glory Global Solutions	SW_UW-500_UW-600_MAIN006_ECN_0091	SW_UW-500_BV_60KF1035	1994, 2012, 2015, 2016	TAK	10.05.2018
SMART K3	CIS	BPM	Kisan Electronic Co., Ltd.	V1.00.20.0	PLNVF 3_0_1	1994, 2012, 2015, 2016	TAK	10.05.2018
Newton-F	CIS	BPM	Kisan Electronic Co., Ltd.	A7116	PLNVF 7_1_11	1994, 2012, 2015, 2016	TAK	10.05.2018

Nazwa / model urządzenia	Nazwa skanera lub nazwy i funkcje sensorów	Kategoria urządzenia	Producent	Firmware	Plik waluty	Opis funkcjonalny / Obsługiwane emisje	Sortowanie według jakości obiegowej (TAK / NIE)	Data testu
Unit EB - 310	UV, MG, DD	BAM	e-Banking Tech. Co., Ltd	EB-01	nd	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	16.05.2018
Unit EB - 310 PLUS	UV, MG, DD	BAM	e-Banking Tech. Co., Ltd	EB-01	nd	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	16.05.2018
Unit EB - 1500	UV, MG, DD, CIS, FL, MT	BAM	e-Banking Tech. Co., Ltd	V 0.4.8	nd	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	16.05.2018
Unit EB - 750	UV, MG, DD	BAM	e-Banking Tech. Co., Ltd	V 0.3.5	nd	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	16.05.2018
Unit EB - 20	UV, MG, CIS, IR	BAM	e-Banking Tech. Co., Ltd	V 0.1.3R.	nd	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	17.05.2018
BPS B1	UV, MG, IMAGE, IR, CISx2	BPM	Giesecke+Devrient Currency Technology GmbH	003.025	002.009	1994, 2012, 2015, 2016	TAK	21.05.2018
UW 500 EU2 UW 500 V UW 600 EU2 UW 600V UW 700 EU2 UW 700 V	HVD 250	BPM	Glory Global Solutions	SW_UW-500V_UW-600V_MAIN(A0611)_ECN 0037	SW_UW-500V_BV_050MLT081_N NNN	1994, 2012, 2015, 2016	TAK	23.05.2018
K5	CIS	BPM	Kisan Electronic Co., Ltd.	V3.0.200	PLNV_3_0_70	1994, 2012, 2015, 2016	TAK	23.05.2018
BellCount S515 F	MG, UV, IR, CIS x 2,	BPM	BellCon Denmark	V 2.036	nd	1994, 2012, 2015, 2016	TAK	05.06.2018
BellCount S715	MG, UV, IR, CIS	BAM	BellCon Denmark	1.207	nd	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	05.06.2018
Glover GC-450 VF	UV, MG, IR, CISx2	BPM	Double Power Tech.	C23-1	V4.012P2.21c	1994, 2012, 2015, 2016	TAK	07.06.2018

Nazwa / model urządzenia	Nazwa skanera lub nazwy i funkcje sensorów	Kategoria urządzenia	Producent	Firmware	Plik waluty	Opis funkcjonalny / Obsługiwane emisje	Sortowanie według jakości obiegowej (TAK / NIE)	Data testu
Glover GC-250 VN	UV, MG, IR, CISx2	BAM	Double Power Tech.	C23-1	V4.016AV2.029	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	07.06.2018
ProCash 6000XE	RS15 RS25	TARM	Diebold Nixdorf	HR8A	RC103490001	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	11.06.2018
ProCash 6100XE ProCash 6000XE	RS25 RS15	TARM	Diebold Nixdorf	HY89	RC103490001	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	11.06.2018
ProCash 6100XE V3	RS22	TARM	Diebold Nixdorf	HJ89	RC103490001	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	11.06.2018
Rapidcount X400	CIS, UV, MG, IR	BAM	Ratiotec	1.4.0.1	1.4.0.1	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	19.06.2018
Rapidcount T200	UV, MG, IR	BAM	Ratiotec	V.18.06.19	V.18.06.19	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	19.06.2018
Rapidcount X500	CIS, UV, MG, IR	BAM	Ratiotec	3.2.2.0	3.2.2.0	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	19.06.2018
Ratiotec Soldi Smart Pro	UV, MG, IR	BAM	Ratiotec	V.11	V.11	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	19.06.2018
Ratiotec Soldi Smart Plus	UV, MG, IR	BAM	Ratiotec	V.11	V.11	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	19.06.2018
Ratiotec Soldi Smart	UV, MG, IR	BAM	Ratiotec	V.8	V.8	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	19.06.2018
USF-51	HVD-200	BPM	Glory Global Solutions	23-01	Ver.0105	1994, 2012, 2015, 2016	TAK	02.07.2018
GFS-100	BV	BAM	Glory Global Solutions	29-03	0701	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	02.07.2018
GFS-120s	BV-MG	BAM	Glory Global Solutions	30-01	0701	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	02.07.2018

Nazwa / model urządzenia	Nazwa skanera lub nazwy i funkcje sensorów	Kategoria urządzenia	Producent	Firmware	Plik waluty	Opis funkcjonalny / Obsługiwane emisje	Sortowanie według jakości obiegowej (TAK / NIE)	Data testu
ProNote 200	IR, MG, UV, CS	BAM	CashWork c/o Procoin GmbH	CW50	nd	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	05.07.2018
GRG Banking CM-100	IR, MG, UV, CISx2, MTS	BPM	GRG Banking Equipment Co., LTD.	nd	M71440B015	1994, 2012, 2015, 2016	TAK	05.07.2018
GRG Banking CM-200	IR, MG, UV, CISx2, MTS	BPM	GRG Banking Equipment Co., LTD.	nd	M81440T44	1994, 2012, 2015, 2016	TAK	05.07.2018
GRG Banking CM-400 GRG Banking CM-600 GRG Banking CM-800	IR, MG, UV, CISx2, MTS	BPM	GRG Banking Equipment Co., LTD.	nd	V43440T053	1994, 2012, 2015, 2016	TAK	06.07.2018
N-7	DD,UV, MG, IR	BAM	MoneyScan	nd	nd	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	16.07.2018
XC-21	DD,UV, MG,	BAM	NANIXING	nd	nd	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	16.07.2018
XC-51	DD,UV, MG,	BAM	NANIXING	nd	nd	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	16.07.2018
EB - 1500	DD,UV, MG, CIS,FL	BAM	Selectic e-Banking Tech. Co., Ltd	V 0.5.0	V 0.3	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	18.07.2018
EB - 1500+	DD,UV, MG, CIS,FL	BAM	Selectic e-Banking Tech. Co., Ltd	V 0.1	V 0.3	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	18.07.2018
EB - 10	DD,UV,MG,IR	BAM	e-Banking Tech. Co., Ltd	V 0.1.7	nd	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	20.07.2018

Nazwa / model urządzenia	Nazwa skanera lub nazwy i funkcje sensorów	Kategoria urządzenia	Producent	Firmware	Plik waluty	Opis funkcjonalny / Obsługiwane emisje	Sortowanie według jakości obiegowej (TAK / NIE)	Data testu
CM-100	IR, MG, UV, CISx2, MTS	BPM	GRG Banking Equipment Co. , LTD.	nd	M71440B017	1994, 2012, 2015, 2016	TAK	23.07.2018
CONNEX 8800	CIS, UV, DD, MG, IR	BAM	V8T WEI KE	002	3	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	27.07.2018
CONNEX 8600	CIS, UV, DD, MG, IR	BAM	KAIXUN	91C071V01	K1.11	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	27.07.2018
BTS 2819	MG, UV, IR	BAM	Bill Counter	71012a; 105a	nd	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	06.08.2018
GFS-120	CIS, MG, MT, FL, UV,IR	BAM	Glory Global Solutions	GFS120-1748	nd	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	14.08.2018
XTM ST4	CISx2	BAM	Semptom	nd	V1.22	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	27.08.2018
XTM SH7	CISx2	BAM	Nanjing Numenmatic Technology Co.,Ltd	nd	A8600230 CIS07C40A01	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	27.08.2018
UW - F	HVD -300	BPM	Glory Global Solutions	2.0.0.4	Q010LPLN	1994, 2012, 2015, 2016	TAK	28.08.2018
SH-07C	CISx2, IR, UV, MG, MT	BAM	BATEMAT S.A.	A860023	nd	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	11.09.2018
KX-8600	CISx2, IR, UV, MG, MT	BAM	BATEMAT S.A.	V002.000	nd	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	11.09.2018
BT-2101	CISx2, IR, UV, MG, MT, Thickness System	BPM	BATEMAT S.A.	FM1.44.EUR_B.13	nd	1994, 2012, 2015, 2016	TAK	12.09.2018

Nazwa / model urządzenia	Nazwa skanera lub nazwy i funkcje sensorów	Kategoria urządzenia	Producent	Firmware	Plik waluty	Opis funkcjonalny / Obsługiwane emisje	Sortowanie według jakości obiegowej (TAK / NIE)	Data testu
KX-8700	CISx2, IR, UV, MG, MT	BAM	BATEMAT S.A.	V002.000	nd	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	12.09.2018
BT-600	CIS, IR, UV, MG, MT	BAM	BATEMAT S.A.	I65G	nd	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	12.09.2018
BT-6000	CIS, IR, UV, MG, MT	BAM	BATEMAT S.A.	2.7.3.4	nd	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	12.09.2018
CONNEX 8700	CIS, MG, MT, UV, DD, IR	BAM	KAIXUN	V.002	V.002	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	14.09.2018
Glover GC-1000 Eagle Eye	CISx2, UV, IR, MG, TAPE, SONAV	BPM	Pullon Technology	1.10	1.81	1994, 2012, 2015, 2016	TAK	20.09.2018
Glover GC-75 VD	UV, MG, IR, DD	BAM	Double Power Tech.	C40	C40	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	20.09.2018
Glover GC-25UV/MG	UV, MG, IR, DD	BAM	Double Power Tech.	C40	C40	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	20.09.2018
Glover GC-20UV/MG	UV, MG, IR, DD	BAM	Double Power Tech.	C40	C40	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	20.09.2018
Ludger BTS 2950	UV, MG, IR, DD	BAM	Ludger BTS	C18 813	nd	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	01.10.2018
EB 311N	UV, MG, DD	BAM	e-Banking Tech. Co., Ltd	V 0.1.0	nd	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	11.10.2018
DORS 800	CIS, MG, UV	BAM	Dors industries Ltd	1.0.6134/0.1.174	0.18.55	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	29.10.2018
Glover GC-150VC	CISx2, MG, UV	BAM	Glover	0601020100_12	010101	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	22.11.2018
Pronote 1.5	CISx2, MG, UV, IR, DD	BPM	Procoin GmbH	5.3	5.3	1994, 2012, 2015, 2016	TAK	03.12.2018

Nazwa / model urządzenia	Nazwa skanera lub nazwy i funkcje sensorów	Kategoria urządzenia	Producent	Firmware	Plik waluty	Opis funkcjonalny / Obsługiwane emisje	Sortowanie według jakości obiegowej (TAK / NIE)	Data testu
Cineo CS 6060 C 6060 C 6060T	RS32	TARM	Diebold Nixdorf	W_00 0050	G003	1994, 2012, 2015, 2016	TAK	08.01.2019
BPS C4	250441031 BPS200/SFS-HR	BPM	Giesecke+Devrient Currency Technology GmbH	C4_E2.76.006	1.02.010	1994, 2012, 2015, 2016	TAK	18.01.2019
UW-F4	HVD-300	BPM	Glory Global Solutions	2.0.3.0	PLN90009604	1994, 2012, 2015, 2016	TAK	14.02.2019
KOA 75 UMD	DD, UV, MG	BAM	KOA CO., LTD.	-	-	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	06.03.2019
AST 7000	BV5000	TARM	CIMA	112-50C230119	PLN112000-000	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	26.03.2019
NC-6500	CISx2, MG, UV, TAPE	BPM	Masrerwork Automodule	V.002.020	PLN-002.010	1994, 2012, 2015, 2016	TAK	02.04.2019
Connex 808	MG, UV, DD	BAM	KAIXUN	F1.01	-	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	05.04.2019
Glover GC 500 VF	CISx2, UV, MG, IR, TAPE	BPM	Glover	2.23	2.23	1994, 2012, 2015, 2016	TAK	05.04.2019
DORS 820	CISx2, MG, UV, IR	BPM	Dors industries Ltd	1.3.1021/0.3.80	0.2.14	1994, 2012, 2015, 2016	TAK	05.04.2019
Newton III-F	CIS	BPM	Diebold Nixdorf / Kisan	NT3-F	1.1.1.0	1994, 2012, 2015, 2016	TAK	08.04.2019
K3	CIS	BPM	Diebold Nixdorf / Kisan	K3-A	1.1.1.0	1994, 2012, 2015, 2016	TAK	08.04.2019
K5	CIS	BPM	Diebold Nixdorf / Kisan	K5-A	1.1.1.0	1994, 2012, 2015, 2016	TAK	08.04.2019

Nazwa / model urządzenia	Nazwa skanera lub nazwy i funkcje sensorów	Kategoria urządzenia	Producent	Firmware	Plik waluty	Opis funkcjonalny / Obsługiwane emisje	Sortowanie według jakości obiegowej (TAK / NIE)	Data testu
MSTechnology 1500	CISx2, MG, MT, UV, IR	BAM	Beijing Grace Ratecolor Technology Co., Ltd.	1.1	2.2 / A8600130	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	11.04.2019
BPS C5	UV, MG, CISx2, IR, Tape	BPM	Giesecke+Devrient Currency Technology GmbH	37.1	10.00.000	1994, 2012, 2015, 2016	TAK	19.04.2019
Connex VC 900 UV/MG	UV, MG, MT, DD, IR	BAM	Shenzen EC Technology Co., Ltd	03v23	03v23	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	26.04.2019
Connex VC 1000	UV, MG, MT, CIS, IR	BAM	Shenzen EC Technology Co., Ltd	06v38	06v38	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	26.04.2019
NC-7100	UV, IR, MG, CISx2, IMAGE, TAPE	BPM	Masrerwork Automodule	002.039	002.025	1994, 2012, 2015, 2016	TAK	07.05.2019
Newton MINI	CISx2	BAM	Diebold Nixdorf / Kisan	3.1.0	3.0.0.0	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	16.05.2019
Vertera 6G	SDA II	TARM	Glory Global Solutions	04.00.00C	536-87-0985-12F PLN2.02	1994, 2012, 2015, 2016	TAK	17.05.2019
SELECTIC RH-260 UV	UV, IR, DD, CISx2, MT, MG	BAM	SELECTIC	A8611230	CIS07C40A02	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	20.05.2019
SELECTIC XC-155W	UV, MG, IR, DD,	BAM	SELECTIC	EB-01	-	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	20.05.2019
EB-20	CIS, UV, DD, MG, IR, FL	BAM	e-Banking Tech. Co., Ltd	0.1.4R	V0.1	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	21.05.2019

Nazwa / model urządzenia	Nazwa skanera lub nazwy i funkcje sensorów	Kategoria urządzenia	Producent	Firmware	Plik waluty	Opis funkcjonalny / Obsługiwane emisje	Sortowanie według jakości obiegowej (TAK / NIE)	Data testu
SELECTIC KO-600	CISx2, UV, DD, FL, MG, MT	BAM	SELECTIC	-	-	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	21.05.2019
SELECTIC XC-180V	CIS, UV, MG, IR, FL, DD	BAM	SELECTIC	EB1000/15000 5V.3CH	V0.3	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	23.05.2019
SELECTIC XC-160	UV, MG, IR, FL, DD	BAM	SELECTIC	V0.3.4	PNV0.7	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	24.05.2019
Julong 206F	CISx2, MG, UV, THD	BPM	Julong Co., Ltd.	PL206F1801	PLV206.18.01	1994, 2012, 2015, 2016	TAK	24.05.2019
Julong 305	CISx2, TAPE, MG, UV, THD	BPM	Julong Co., Ltd.	PL305K1601	PLV305K.16.01	1994, 2012, 2015, 2016	TAK	24.05.2019
BT-6000	UV, MG, IR, CISx2, MT	BAM	KOBO TECH	2.0	3.0	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	04.06.2019
NC-3300	UV, MG, IR, MA	BAM	Masrerwork Automodule	001.142	001.002	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	05.06.2019
MSD 2000 MSD 4000 MST GBS3500	MG, MT, UV, CISx2, IR, FL	BPM	Myoung Sung Banking Machines Korea południowa	H/W 1.00, FIT 1.14, MAIN 1.15, FPGA 1.01	FIT 1.14	1994, 2012, 2015, 2016	TAK	03.07.2019
ProNote 120	UV, MG	BAM	CashWork c/o Procoin GmbH	C41	-	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	09.07.2019
Barrel SDS-1 Barrel SDS-2 Barrel SDS-3 Barrel SDS-1 KL1 Barrel SDS-2 KL1	IR	BAM	Demps	286140430	493122230	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	10.07.2019
Numeron D	UV, IR, MG	BAM	Giesecke+Devrient Currency Technology GmbH	BQ_SEP_APPL_V2.75.011	PLN_V5.002_D	1994, 2012, 2015, 2016	NIE	01.08.2019

Nazwa / model urządzenia	Nazwa skanera lub nazwy i funkcje sensorów	Kategoria urządzenia	Producent	Firmware	Plik waluty	Opis funkcjonalny / Obsługiwane emisje	Sortowanie według jakości obiegowej (TAK / NIE)	Data testu
Barrel SB-5000 Barrel SB-5002 Barrel SB-5005	IR, UV, MG, TAPE, CISx2	BPM	Hyundai MIB International CO. Ltd.	1.00	1.15	1994, 2012, 2015, 2016	TAK	01.08.2019
Barrel SB-3000 Barrel SB-3004 Barrel SB-3005 Barrel SB-3008 Barrel SB-3009	UV,IR, MG, CISx2, TAPE	BPM	Hyundai MIB International CO. Ltd.	1.00	1.03	1994, 2012, 2015, 2016	TAK	02.08.2019
Barrel MIB - 11F MIB - 11 MIB - 11F Barrel MIB - 11	IR, UV, MG, TAPE, CISx2	BPM	Hyundai MIB International CO. Ltd.	1.06	1.06	1994, 2012, 2015, 2016	TAK	02.08.2019
Vertera 5G	SDA	TARM	Glory Global Solutions	4.40.06	15.15.15.PLN1.03	1994, 2012, 2015, 2016	TAK	05.08.2019
SL-250F	CISx2, US, MG, MT,UV	BPM	LIDIX Co., LTD.	SL_MAIN_V03_007	-	1994, 2012, 2015, 2016	TAK	05.08.2019
ML-2F	CISx2, US, MG, MT,UV	BPM	LIDIX Co., LTD.	ML_MAIN_K05_B06	-	1994, 2012, 2015, 2016	TAK	05.08.2019
GFS - 220F	UV, MG, IR, CISx2, FL, MT, DEN	BPM	Glory Global Solutions	-	0.0.4	1994, 2012, 2015, 2016	TAK	09.08.2019

- BPM - sorter
 BAM - urządzenia do sprawdzania autentyczności banknotów
 TAM - urządzenia kasjerskie z funkcją sprawdzania autentyczności banknotów
 TARM - urządzenia kasjerskie z funkcją sprawdzania autentyczności i jakości obiegowej banknotów